



- MO : SIA Habitat
 - Conception Cadetel
 - Fabricant Sonnenkraft
 - Installateur EnR System
 - Exploitant Cofely
-
- R+3 existant 40 logements
 - 52,8m² - 3200 litres ECS – Appoint élec



Plainte des locataires : plus cher en ECS après installation

Audit commandé





A grid of 24 energy audit report pages, organized into two rows of 12 pages each. Each page contains a table with columns for 'Observations', 'Recommandations', and 'Photos'. The pages are numbered 11 to 24. A blue oval highlights a red vertical bar in the 'Observations' column of page 17 (middle-left), and another blue oval highlights a red vertical bar in the 'Observations' column of page 24 (bottom-right).

- Entretien réalisé
- Productivité estimée à 677kwh/m²



Calorifugeage		Bouclage non isolé, déperdition thermiques importantes	calorifuger le bouclage	
---------------	--	--	-------------------------	--



On remarque que le bouclage représente plus de 70% des consommations d'énergie alors qu'il devrait en représenter que 30% à 40%. La part importante du bouclage s'explique par le fait que celui-ci n'est pas isolé.

- Volonté des partenaires de lancer cette dynamique d'amélioration continue, d'échanges d'expériences, de formation
- Animation régionale CD2E avec appui Enerplan, ADEME, Région
- Mais cela ne se fera que si les installateurs, les fabricants/distributeurs régionaux, les MOE, les MO y voient un intérêt et y participent...

Contact : François Xavier CALLENS 07 87 39 04 78